

Vuokra-asunnon kuvaus

Yhteystiedot

Asunnon osoite Mansikkamäentie 22 3

Asuinhuoneiston tarkastuslomakkeen tarkoituksena on todeta huoneiston kunto vuokraushetkellä. Vuokralainen merkitsee lomakkeeseen sisäänmuuton yhteydessä havaitsemansa viat ja puutteet. Lomake tulee olla täytettynä kahden viikon sisällä vuokrasopimuksen alkamisesta.

Eteinen



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:26
Eteiskäytävä



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:26
Tuulikaappi



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:35



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:35

Keittiö



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:27



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:28



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:28

Markus Malmikallio 15.02.2021 12:29

Kaikki keittiön kaapistot ja kodinkoneet uusittu 2017

Olohuone



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:29



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:30



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:30

Makuuhuone



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:31



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:31

Wc/kylpyhuone/sauna



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:32



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:32



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:33



Markus Malmikallio 15.02.2021 12:33

Tätä raporttia ei saa käyttää kiinteistön kunnon tai sen osan arvon määrittämiseen.

Raporttiin merkityt tiedot ovat tutkimushetkellä tehtyjä havaintoja